

# Fiche technique

## **GILMAJA** - GILMA (GILMAJA - GILMAOR)

### **Désignation :**

GILET DE SIGNALISATION MAILLE

### **Tailles :**

XXL

### **Coloris :**

Orange Fluo



### **Descriptif :**

Gilet de signalisation haute visibilité classe 2 fluorescent, avec bandes rétro réfléchissantes Scotchlite™ 3M sur ceinture et bretelles de largeur 50 mm, fermeture auto agrippante avec réglages multiples.

### **Matériaux :**

Extérieur : Tricot maille aérée 100% polyester (120 g/m<sup>2</sup>)

Bandes rétroréfléchissantes Scotchlite™ 8906 de 3M 65% polyester 35% coton enduit élastomère et billes de verre (30 lavages max à 40°C).

### **Points forts :**

Bandes rétroréfléchissantes microbilles 3M Scotchlite™

### **Instructions d'emploi :**

Vêtement de signalisation classe 2 permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit en extérieur et par tous les temps dans la lumière des phares.

### **Limites d'utilisation :**

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro-réfléchissante grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible. Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Si le matériau de protection est endommagé mettre le vêtement au rebut.

### **Instructions de stockage :**

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

### **Instructions de nettoyage / d'entretien :**

Laver à l'envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 40°C maximum (nombre de lavage maximum autorisé voir étiquette de composition du vêtement), traitement mécanique réduit, rinçage à température décroissant progressivement, essorage réduit. Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 110°C, le traitement à la vapeur présente des risques. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas faire de pré-trempeage. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité, de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d'agents de blanchiment.

### **Performances :**

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003, EN471:2003 /A1:2007 (2, 2), vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel.

- **EN471:2003** Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes d'essai et



**DELTA PLUS GROUP**

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France  
www.deltaplus.fr

# Fiche technique

## **GILMAJA** - GILMA (*GILMAJA - GILMAOR*)

/A1:2007

exigences



2 : Classe du vêtement (1 à 3)

2 : Niveau de performance de la matière rétro réfléchissante (1 à 2)